

Stook programma nr 14

Glas Full fuse extra max temp 830°C

segment	stijging / daling °C/h			temp °C	tijd min	tijd uur
segment 0					0 min	
segment 1	met	150	naar	540	pendel 60 min	
segment 2	met	skip	naar	830	pendel 90 min	
segment 3	met	skip	naar	544	pendel 30 min	
segment 4	met	15	naar	460	pendel 20 min	
segment 5	met	15	naar	326	pendel 0min	
segment 6	end			50°C		
skip						
end						

